

MEMORIA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL

Tomo I Inventario Ambiental y Territorial

Volumen II Caracterización Del

Sistema Socio-económico Fichero De Núcleos Poblacionales

ANEXO I - MUNICIPIOS DE SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA, ALAJERÓ Y VALLE DE GRAN REY

SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS ACUERDO COTMAC 19 ENERO 2007 Y DE 18 DE ENERO DE 2008.



Gobierno de Canarias
no tierra ajena



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	1 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



1. INTRODUCCIÓN

El presente *Anexo del Tomo I* relativo al <<Inventario Ambiental y Territorial>>, forma parte del Documento de Información del Plan Insular de Ordenación de la isla de La Gomera, para su aprobación definitiva, y se ha confeccionado en base a lo determinado en los artículos 18 y 19 del TRLotc-Lenac, así como lo determinado en el Decreto 35/1995, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Contenido Ambiental de los Instrumentos de Planeamiento, así como al contenido mínimo exigible para los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales, regulado en el Decreto 6/1997 de 21 de junio y a la Ley 6/2002, de 12 de junio, sobre Medidas de Ordenación Territorial de la Actividad Turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

Dada la complejidad organizativa del Plan Insular de Ordenación de la Isla de La Gomera, éste se estructura en dos cuerpos principales constituidos por el Documento de Información Territorial y el Documento de Ordenación Territorial cada uno de ellos acompañados por sus Anexos y documentación gráfica (Planos) que complementan cada uno de estos cuerpos.

El presente *Tomo I <<Inventario Ambiental y Territorial>>*, está formado por los siguientes Volúmenes:

- Volumen I relativo a <<Caracterización del Medio Natural>>
- Volumen II relativo a <<Caracterización del Sistema Socioeconómico>>
- Volumen III relativo a <<Planeamiento de los Recursos Naturales y del Territorio>>

El *Anexo* correspondiente a <<Fichas de Núcleos Poblacionales>> se ha dividido en tres partes, dada la envergadura del volumen que ocupan estas fichas, correspondientes a los distintos municipios, que se relacionan a continuación:

- Anexo I relativo a los <<Municipios de San Sebastián de La Gomera, Alajeró y Valle de Gran Rey>>
- Anexo II relativo al <<Municipio de Vallehermoso>>
- Anexo III relativo a los <<Municipios de Agulo y Hermigua>>

A continuación se adjunta el *Anexo I <<Municipios de San Sebastián de La Gomera, Alajeró y Valle de Gran Rey>>*, del Volumen II <<Caracterización del Sistema Socioeconómico>>, perteneciente al Tomo I <<Inventario Ambiental y Territorial>>, del Documento de Información Territorial.

AGRADECIMIENTOS:

Al trabajo independiente y consecutivo de los profesionales involucrados en la Ordenación Territorial de la Isla de La Gomera que han formado y forman parte de los Equipos Redactores de las distintas fases de este documento. Sin cada uno de ellos, en la fase en las que se han visto inmersos y sin su colaboración posterior, habría sido imposible su impulso como instrumento de ordenación para la totalidad de la isla de La Gomera.

A la confianza depositada, la estrecha colaboración mantenida, la plena puesta en disposición de los medios humanos y materiales facilitados a través del Área de Política Territorial y la clara voluntad de consecución de una ordenación ambiental y territorial para la isla de La Gomera, mostrada, reiteradamente, a lo largo del proceso de tramitación del documento, por el Excmo. Cabildo Insular de La Gomera, con especial atención al Ilmo. Sr. Don Antonio Javier Trujillo Bemal, Consejero de Política Territorial y Medio Ambiente, que ha hecho posible la plasmación y materialización de este Plan Insular de Ordenación.

A todos nuestro más profundo agradecimiento.

Abril, 2007



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j	PÁGINA	2 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j				



A continuación se relacionan los núcleos Poblacionales del municipio de San Sebastián de La Gomera:

1. SAN SEBASTIÁN DE LA GOMERA

1.1	Enchereda	SS-01	Ficha. 1.1 - 1.4
1.2	Aluce	SS-02	Ficha 2.1 - 2.3
1.3	La Laja	SS-03	Ficha 3.1 - 3.4
1.4	Chejelipes	SS-04	Ficha 4.1 - 4.4
1.5	Lomito Fragoso	SS-05	Ficha 5.1 - 5.4
1.6	San Bartolo	SS-06	Ficha. 6.1 - 6.4
1.7	La Cañada de Inchireda	SS-07	Ficha 7.1 - 7.4
1.8	El Atajo	SS-08	Ficha. 8.1 - 8.4
1.9	La Cabezada	SS-09	Ficha 9.1 - 9.2
1.10	El Jorado	SS-10	Ficha 10.1 - 10.4
1.11	San Antonio y El Pilar	SS-11	Ficha 11.1 - 11.4
1.12	El Molinito	SS-12	Ficha 12.1 - 12.4
1.13	El Langrero	SS-13	Ficha 13.1 - 13.3
1.14	La Lomada	SS-14	Ficha 14.1 - 14.4
1.15	Ayasmona	SS-15	Ficha 15.1 - 15.4
1.16	Casa Caída	SS-16	Ficha 16.1 - 16.4
1.17	Bechinjigua	SS-17	Ficha 17.1 - 17.4
1.18	Vegalpala	SS-18	Ficha 18.1 - 18.4
1.19	Jerduñe	SS-19	Ficha 19.1 - 19.4



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	3 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



1.20	Lo del Gato	SS -20	Ficha 20.1 - 20.4
1.21	Las Toscas	SS - 21	Ficha 21.1 -21.4
1.22	Tejiade	SS - 22	Ficha 22.1 -22.4
1.23	Seima	SS - 23	Ficha 23.1 - 23.4
1.24	Pastrana	SS - 24	Ficha 24.1 - 24.4
1.25	Hernia	SS - 25	Ficha 25.1 - 25.4
1.26	Taco	SS - 26	Ficha 26.1 - 26.4
1.27	Contreras	SS - 27	Ficha 27.1 - 27.4
1.28	La Casa de las Ramonas	SS - 28	Ficha 28.1 -28.3
1.29	El Cabrito	SS - 29	Ficha 29.1 - 29.4




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j	PÁGINA	4 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j				



ENCHEREDA			SAN SEBASTIÁN 1.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS-01	20	07/03/01	



Caserío Gomero	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. TF711 San Sebastián-Vallehermoso Camino Forestal de Majona	
Tipo de firme	
Asfalto	
Estado del firme	
Bueno	
Ancho medio:	
6 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. TF711 San Sebastián-Vallehermoso	

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 5 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

ENCHEREDA		SAN SEBASTIÁN 1.2
Altitud	Ubicación	
580 m.s.m.	Lomada	
Orientación	Exposición	Pend. media
Nor-Este	Barlovento	31-45°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Agrícola	Entisoles	Muy Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Huerto y Viñedo	No existe	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Muy buena	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	6 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



ENCHEREDA		SAN SEBASTIÁN 1.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
5	60	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar aislada	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 planta	Inclinada de teja
Usos no residenciales	Materiales
No se detectan	Cerramiento en piedra y bloque. Carpintería en madera
Relación edificación / parcela	Estado de ocupación
Perimetral <input checked="" type="checkbox"/>	1ª Residencia <input checked="" type="checkbox"/>
Central <input type="checkbox"/>	2ª Residencia <input checked="" type="checkbox"/>
Fachada	
Enfoscada y pintada	

San Sebastián de La Gomera

3



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	7 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



ENCHEREDA	SAN SEBASTIÁN 1.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input type="checkbox"/> Vialidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.

San Sebastián de La Gomera

4



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 8 / 221




CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



PIO

ALUCE			SAN SEBASTIÁN 2.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS-02		0703/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. San Sebastián al Clavo y al Faro Ctra. El Clavo-Abalos Vía Abalos - Aluce	
Tipo de firme Asfalto Asfalto	
Estado del firme Bueno Regular	
Ancho medio:	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. San Sebastián al Clavo y al Faro	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 9 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

ALUCE		SAN SEBASTIÁN 2.2
Altitud	Ubicación	
	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur-Oeste	Sotavento	46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Características agrarias	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Ganadería	Entisoles	Baja

San Sebastián de La Gomera



6

Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	10 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



PIO

ALUCE	SAN SEBASTIÁN 2.3
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes			
CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes			
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua	<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo	
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Este grupo de casas pertenece a una misma finca dedicada a la explotación ganadera.

San Sebastián de La Gomera

7



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	11 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LA LAJA			SAN SEBASTIÁN 3.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 03	70	5/03/01	



Caseo Gómero	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. A la Laja. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Tierra.	
Estado del firme Regular. Regular.	
Ancho medio: 3 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-1 San Sebastián - Los Chejelipes.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	12 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LA LAJA		SAN SEBASTIÁN 3.2
Altitud	Ubicación	
500 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur - Sureste	Barlovento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Agrícola	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	13 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



LA LAJA		SAN SEBASTIÁN
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
50	14%	3.3



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	40	Plana	7
		Inclinada de teja	33
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento de bloque o piedra. Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	14 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j				



LA LAJA	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	3.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input checked="" type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input checked="" type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
<p>Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos. Hábitat intercalar con varias aglomeraciones y casas dispersas. Situado en un profundo barranco a lo largo de kilómetro y medio. Paisaje rico de bancales y huertas con algunos palmerales intercalados.</p>


San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 15 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j			




CHEJELIPES			SAN SEBASTIÁN 4.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 04	37	7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	Ctra.CV-1 San Sebastián -Aguajilva. Acceso a las edificaciones.
Tipo de firme	Asfalto. Pavimentado.
Estado del firme	Regular. Bueno.
Ancho medio:	3 m.. 1.5 m.
Procedencia de accesos preferentes	Ctra.CV-1 San Sebastián -Aguajilva.



San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	16 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

CHEJELIPES		SAN SEBASTIÁN 4.2
Altitud	Ubicación	
275 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur	Barlovento	31-45°/46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	Hortofrutícolas	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	17 / 221
				
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



CHEJELIPES		SAN SEBASTIÁN 4.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
25	8%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Muy bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	20	Plana	5
2 Plantas	5	Inclinada de teja	20
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque y piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada.		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera

14



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	18 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



CHEJELIPES	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	4.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input checked="" type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
<p>Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos. El asentamiento es fundamentalmente agrícola, dedicado al cultivo de papas, naranjas y mangos.</p>

San Sebastián de La Gomera




15

Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 19 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			




LOMITO FRAGOSO			SAN SEBASTIÁN 5.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 05	83	7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	Ctra.CV-1 San Sebastián -Aguajilva. Acceso a edificaciones.
Tipo de firme	Asfalto. Acabado en hormigón.
Estado del firme	Bueno. Regular.
Ancho medio:	5 m. 2. 5 m.
Procedencia de accesos preferentes	Ctra.CV-1 San Sebastián -Aguajilva.



San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 20 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LOMITO FRAGOSO		SAN SEBASTIÁN 5.2
Altitud	Ubicación	
205 m.s.m.	Interfluvio	
Orientación	Exposición	Pend. media
Noreste	Barlovento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	21 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



LOMITO FRAGOSO		SAN SEBASTIÁN 5.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
17	5,8%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar entremedianeras y aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
2 plantas	17	Plana	10
		Inclinada de teja	7
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque o piedra. Carpintería de madera o metálica.	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
	2ª Residencia		<input type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA
			22 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LOMITO FRAGOSO	SAN SEBASTIÁN 5.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes			
CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes			
<input checked="" type="checkbox"/> Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua		
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria		
<input type="checkbox"/> Teléfono público			
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo		
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Regular	<input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.


San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 23 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



SAN BARTOLO			SAN SEBASTIÁN 6.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 06		7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via: Ctra.CV-1 San Sebastián -Aguajilva. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 5 m. 2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra.CV-1 San Sebastian -Aguajilva.	

San Sebastián de La Gomera



20

Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 24 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

SAN BARTOLO		SAN SEBASTIÁN 6.2
Altitud	Ubicación	
175m.s.m.	Ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur - Sureste	Barlovento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece vinculada	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 25 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



PIO

SAN BARTOLO		SAN SEBASTIÁN 6.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
15	25%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	3
		Inclinado de teja	12
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque o piedra. Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
	2ª Residencia		<input type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	26 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



SAN BARTOLO	SAN SEBASTIÁN 6.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.

San Sebastián de La Gomera




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	27 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



PIO

CAÑADA DE INCHEREDA			SAN SEBASTIÁN 7.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 07		7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: -Ctra. CV-1 San Sebastián a los Chejelipes. -Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme -Asfalto. -Acabado en hormigón.	
Estado del firme -Bueno. -Regular.	
Ancho medio: -5 m. -2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-1 San Sebastián a los Chejelipes.	

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 28 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

CAÑADA DE INCHEREDA		SAN SEBASTIÁN 7.2
Altitud	Ubicación	
200 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media 0° - 5°
Sur	Barlovento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	29 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



CAÑADA DE INCHEREDA		SAN SEBASTIÁN 7.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
13	15%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	11	Plana	2
2 Plantas	2	Inclinada de teja	11
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque o piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 30 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



CAÑADA DE INCHEREDA	SAN SEBASTIÁN 7.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.


San Sebastián de La Gomera

27



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 31 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

EL ATAJO			SAN SEBASTIÁN 8.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 08	46	7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía:</p> <p>-Ctra. CV-1 San Sebastián -Aguajilva. -Acceso a edificaciones.</p>	
<p>Tipo de firme</p> <p>-Asfalto. -Acabado en hormigón.</p>	
<p>Estado del firme <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>-Bueno. -Regular.</p>	
<p>Ancho medio:</p> <p>-5 m. -2.5 m.</p>	
<p>Procedencia de accesos preferentes</p> <p>Ctra.CV-1 San Sebastián -Aguajilva.</p>	



<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 32 / 221
<p>CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j</p>			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL ATAJO		SAN SEBASTIÁN 8.2
Altitud	Ubicación	
160 m.s.m.	Ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media
Nor-Este	Barlovento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 33 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



EL ATAJO		SAN SEBASTIÁN
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	8.3
20	25	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar entremedianeras		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
2 Plantas	20	Plana	8
		Inclinada de teja	12
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque o piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera

30



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 34 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL ATAJO	SAN SEBASTIÁN 8.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input checked="" type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input checked="" type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 35 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LA CABEZADA			SAN SEBASTIÁN 9.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS-09		07/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via: Ctra. CV-1 San Sebastián -Aguajilva. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 5 m. 2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra.CV-1 San Sebastián -Aguajilva	

San Sebastián de La Gomera

32



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 36 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LA CABEZADA	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	9.2

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 37 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL JORADO			SAN SEBASTIÁN 10.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 10	24	7/03/01	



Caseo Gomeru	X
--------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra.CV-1 San Sebastián Aguajilva. Acceso a las edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Tierra y Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Bueno.	
Ancho medio: 5 m. 2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra.CV-1 San Sebastián Aguajilva.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 38 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL JORADO		SAN SEBASTIÁN 10.2
Altitud	Ubicación	
125 m.s.m.	Parte baja de la ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur	Barlovento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera

35



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 39 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



EL JORADO		SAN SEBASTIÁN 10.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
16	40%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	12	Plana	3
2 Plantas	4	Inclinada de teja	13
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque o piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera

36



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	40 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



EL JORADO	SAN SEBASTIÁN 10.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.

Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos. Hábitat concentrado en el fondo y la ladera del barranco.
 El asentamiento es fundamentalmente agrícola, dedicado al cultivo de papas, millo, judías y ajos.




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	41 / 221
		 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



PIO

SAN ANTONIO Y EL PILAR			SAN SEBASTIÁN 11.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 11	40	7 / 03 / 01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. CV-1 San Sebastián -Aguajilva Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 5 m. 2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-1 San Sebastián -Aguajilva.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 42 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

SAN ANTONIO Y EL PILAR		SAN SEBASTIÁN 11.2
Altitud	Ubicación	
120 m.s.m	Vertiente baja	
Orientación	Exposición	Pend. media 0° - 5°
Este - Oeste	Barlovento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO


Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	Hortofrutícola	Estable
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
La vivienda aparece asociada a los cultivos		Buena adecuación



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	43 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



SAN ANTONIO Y EL PILAR		SAN SEBASTIÁN 11.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
30	20%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	23	Plana	10
2 Plantas	07	Inclinada de teja	20
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque y piedra. Carpintería de madera y metálica	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera

40



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	44 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



SAN ANTONIO Y EL PILAR	SAN SEBASTIÁN 11.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.
Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 45 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL MOLINITO			SAN SEBASTIÁN 12.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS-12	368	07/03/01	



Caserío Gomero

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	Ctra. TF711 San Sebastián - Vallehermoso	
Tipo de firme	Asfalto	
Estado del firme	Bueno	
Ancho medio:	6 m.	
Procedencia de accesos preferentes	Ctra. TF711 San Sebastián - Vallehermoso	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 46 / 221



INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL MOLINITO		SAN SEBASTIÁN 12.2
Altitud	Ubicación	
75 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur-Oeste	Sotavento	31-45°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja-Muy Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Hortofrutícola y platanera	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
	Moderada	

San Sebastián de La Gomera

43



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	47 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



PIO

EL MOLINITO		SAN SEBASTIÁN 12.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
139	5	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar entremedianera y aislada	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 planta 2 plantas	Plana
Materiales	
Cerramiento en bloque Carpintería en madera	
Fachada	
Enfoscada y pintada.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	* 11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 48/221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



PIO

EL MOLINITO	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	12.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	49 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL LANGRERO			SAN SEBASTIÁN 13.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS-13	70	07/03/01	



Caseo Gomeró	
--------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	
Ctra. San Sebastián- Aguajilva	
Tipo de firme	
Asfalto	
Estado del firme	
Bueno	
Ancho medio:	
5 m	
Procedencia de accesos preferentes	
Ctra. San Sebastián- Aguajilva	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 50 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL LANGRERO		SAN SEBASTIÁN 13.2
Altitud	Ubicación	
61 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media 0-15°
Norte	Barlovento	

USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Hortofrutícola	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 51 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL LANGRERO	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	13.3

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 52 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



PIO

LA LOMADA			SAN SEBASTIÁN 14.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS-14		07/03/01	



Caseo Gozero	
--------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	
Ctra. local de San Sebastián	
Tipo de firme	
Asfalto	
Estado del firme	
Bueno	
Ancho medio:	
5 m	
Procedencia de accesos preferentes	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 53 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LA LOMADA		SAN SEBASTIÁN 14.2
Altitud	Ubicación	
30 m.s.m.	Lomada	
Orientación	Exposición	Pend. media 16-30°
Sur- Este	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Hortofrutícola-viñedo	No existen	No existe
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
No existe		Deficiente

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	54 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LA LOMADA		SAN SEBASTIÁN 14.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Edificios de viviendas	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 planta	Plana
2 plantas	Inclinada de Teja
3 plantas	
Materiales	
Cerramiento de bloques Carpintería de madera y aluminio.	
Fachada	Dinámica constructiva
Enfoscada y pintada	Regresiva <input type="checkbox"/>
	Estable <input type="checkbox"/>
	Progresiva <input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 55 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LA LOMADA	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	
14.4	

Equipamientos existentes			
CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes			
<input checked="" type="checkbox"/> Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua	<input type="checkbox"/> Red sanitaria	
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Teléfono público		
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo		
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	56 / 221





PIO

AYAMOSNA			SAN SEBASTIÁN 15.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 15	3	6/03/01	



Caseario Gomero	
-----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. TF-713 Pista de Ayamosna. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Bueno. Bueno.	
Ancho medio: 8 m. 3.5 m. 2.0 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. TF.-713 San Sebastián -Cumbre de Tajaqué.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 57 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

AYAMOSNA		SAN SEBASTIÁN 15.2
Altitud	Ubicación	
685 m.s.m.	Ladera	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur	Barlovento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO


Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas y ganado ovino	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 58 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



AYAMOSNA		SAN SEBASTIÁN 15.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
10	0%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	10	Plana	7
		Inclinada de teja	3
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o piedra. Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	59 / 221
		 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



AYAMOSNA	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	15.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 60 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			




CASA CAIDA			SAN SEBASTIÁN 16.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 16		7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via: Ctra. TF-713 San Sebastián -Degollada de Peraza. Acceso a Casa Caída. Acceso a edificaciones.
Tipo de firme Asfalto. Asfalto. Tierra.
Estado del firme Bueno. Regular. Regular.
Ancho medio: 6 m. 3.5 m. 2.5 m.
Procedencia de accesos preferentes Ctra. TF-713 San Sebastián -Cumbres de Tajaqué.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 61 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

CASA CAIDA		SAN SEBASTIÁN 16.2
Altitud	Ubicación	
650 m.s.m.	Ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media
Norte - Sur	Barlovento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas y ganada ovino	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 62 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



CASA CAIDA		SAN SEBASTIÁN 16.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
8		



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	5	Plana	6
2 Plantas	3	Inclinada de teja	2
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque Carpintería de madera o metálica	
Relación edificación / parcela		Estado de ocupación	
Perimetral	<input checked="" type="checkbox"/>	1ª Residencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Central	<input type="checkbox"/>	2ª Residencia	<input type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input checked="" type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	63 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



CASA CAIDA	SAN SEBASTIÁN 16.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes			
CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes			
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua		
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria		
<input type="checkbox"/> Teléfono público			
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo		
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 64 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			




BENCHIJIGUA			SAN SEBASTIÁN 17.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 17		7/03/01	



Caserío Gomero	X
----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra.CV.-9 Degollada de Peraza a Playa Santiago. Ctra. CV-10 Las Toscas a Benchijigua. Acceso a edificaciones.
Tipo de firme Asfalto. Tierra. Tierra.
Estado del firme Bueno. Regular. Regular.
Ancho medio: 8 m. 2.5 m. 2.5 m.
Procedencia de accesos preferentes Ctra.CV-9 Degollada de Peraza a Playa Santiago.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 65 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

BENCHIJIGUA		SAN SEBASTIÁN 17.2
Altitud	Ubicación	
600 m.s.m.	Cabecera de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur	Sotavento	31-45°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Turístico	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	66 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



BENCHIJGUA		SAN SEBASTIÁN 17.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
10	2%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Muy bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	10	Inclinada de teja	10
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o piedra. Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 67 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



BENCHIJGUA	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	17.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.


Hábitat disperso. Paisaje de cabecera de barranco de gran relevancia con amplio palmeral. El conjunto tiene una gran fuerza paisajística.
 Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.
 La riqueza del paisaje, su adecuación al medio y la conexión con diversos caminos de herradura hacen que este asentamiento sea fundamentalmente residencial, dedicado al turismo rural.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 68 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



VEGAIPALA			SAN SEBASTIÁN 18.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 18	11	7/03/01	



Caseario Gomero	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: -Ctra. CV-9 Degollada de Peraza a Playa Santiago. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Asfalto.	
Estado del firme Muy Bueno. Bueno.	
Ancho medio: 8 m. 2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra.CV-9 Degollada de Peraza a Playa Santiago.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 69 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

VEGAIPALA		SAN SEBASTIÁN 18.2
Altitud	Ubicación	
875 m.s.m.	Cabecera de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur - Este	Sotavento	46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	70 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



VEGAIPALA		SAN SEBASTIÁN 18.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
15	23%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	25	Plana	7
2 Plantas	5	Inclinada de teja	23
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	71 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



VEGAIPALA	SAN SEBASTIÁN 18.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input checked="" type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Presencia de cableado aéreo



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 72 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j




JERDUÑE			SAN SEBASTIÁN 19.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 19	25	7/03/01	



Caseario Gomero	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	Ctra. CV-9 Degollada de Peraza a Playa Santiago. Acceso a edificaciones.
Tipo de firme	Asfalto Tierra.
Estado del firme	Bueno. Regular.
Ancho medio:	8 m. 2m.
Procedencia de accesos preferentes	Ctra.TF-713 San Sebastián- Cumbre de Tajaqué.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	73 / 221
		CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



INFORMACIÓN TERRITORIAL

JERDUNE		SAN SEBASTIÁN 19.2
Altitud	Ubicación	
800 m.s.m.	Ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media 0° - 5°
Sur	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda parece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 74 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



JERDUÑE		SAN SEBASTIÁN 19.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
17	60%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Deterioradas	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	14	Plana	3
2 Plantas	3	Inclinada de teja	14
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input checked="" type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 75 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



JERDUÑE	SAN SEBASTIÁN 19.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.
Hábitat nuclear. Paisaje abrupto de ladera de barranco muy pendiente. Palmeral diseminado (alrededor de 2000 palmeras) con poca influencia paisajística. Chumberas. Bancales.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 76 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LO DEL GATO			SAN SEBASTIÁN 20.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 20	17	7/03/01	



Caserío Gomero	X
----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía: Ctra. CV-10 Las Toscas - Benchijigua. Desviación de la carretera a Benchijigua. Acceso a las edificaciones.</p>	
<p>Tipo de firme</p> <p>Tierra. Asfalto. Acabado en hormigón.</p>	
<p>Estado del firme</p> <p>Bueno. Regular. Regular.</p>	
<p>Ancho medio:</p> <p>3 m. 2.5 m. 2 m.</p>	
<p>Procedencia de accesos preferentes</p> <p>Ctra. .CV-9 Degollada de Peraza Playa Santiago.</p>	



<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 77 / 221
<p>CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j</p>			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LO DEL GATO		SAN SEBASTIÁN 20.2
Altitud	Ubicación	
430 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media 0° - 5°
Este	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Agrícola	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera

74



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	78 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LO DEL GATO		SAN SEBASTIÁN 20.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
15	5%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	12	Plana	3
2 Plantas	3	Inclinada de teja	12
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque o piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	79 / 221





LO DEL GATO

SAN
SEBASTIÁN
20.4

EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS

Equipamientos existentes

CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes

<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.

Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos. Hábitat nuclear. Paisaje rico de pequeños bancales y algunas palmeras en la ladera abrupta del barranco de Santiago.

El asentamiento es fundamentalmente agrícola, dedicado al cultivo hortofrutícola.

San Sebastián de La Gomera

76



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	80 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



LAS TOSCAS			SAN SEBASTIÁN 21.1
Código	Nº hab/ censados	Fecha toma de datos	
SS - 21	10	6/03/01	



Caserío Gomero	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via: Ctra. CV-9 Degollada de Peraza - Playa Santiago. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 8 m. 2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-9 Degollada de Peraza - Playa Santiago.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 81 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LAS TOSCAS		SAN SEBASTIÁN 21.2
Altitud	Ubicación	
715 m.sm.	Vereda de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Nor -Este	A todos los vientos	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 82 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LAS TOSCAS		SAN SEBASTIÁN 21.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
10	30%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	8	Plana	5
2 Plantas	2	Inclinada de teja	5
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	83 / 221





LAS TOSCAS	SAN SEBASTIÁN 21.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.
Hábitat nuclear. Ubicada en una cuchilla de barranco el paisaje es espectacular , pero su pequeño tamaño y su situación tan próxima a la carretera le restan interés. Bancales, chumberas y algunas palmeras.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 84 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



TEJIADÉ			SAN SEBASTIÁN 22.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 22	76	6/03/01	



Caseo Gomeró	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. CV-9 Degollada de Peraza - Playa Santiago Pista a Tejiade. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto Asfalto Tierra	
Estado del firme Bueno. Regular. <input checked="" type="checkbox"/> Regular.	
Ancho medio: 8 m. 3 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-9 Degollada de Peraza a Playa Santiago.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 85 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

TEJIADE		SAN SEBASTIÁN 22.2
Altitud	Ubicación	
700 m.s.m.	Perimetral de lomada	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur	Sotavento	31-45°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Agrícola	Vertisoles y entisoles	Baja - Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
La vivienda aparece asociada a los cultivos		Buena adecuación



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 86 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



TEJIADE		SAN SEBASTIÁN 22.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
20	10%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	20	Plana	7
		Inclinada de teja	13
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque o piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 87 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



TEJIADE	SAN SEBASTIÁN 22.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.


Situada en el ámbito interior del municipio, su estructura puede definirse como PERIMETRAL DE LOMADA. Hábitat disperso. Las edificaciones se han situado en un paisaje de matorral abierto, cardonal, tabaibal, con abundancia de tuneras desde donde se divisan parajes geográficos y paisajísticos insólitos. Conserva caminos de herradura empedrados.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 88 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



SEIMA			SAN SEBASTIÁN 23.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 23		6/03/01	



Caseario Gomero	X
-----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía: Ctra.CV-9 Degollada de Peraza -Playa Santiago. Acceso a Jerduñe. Acceso a edificaciones.</p>	
<p>Tipo de firme Asfalto. Asfalto. Tierra.</p>	
<p>Estado del firme Bueno. Regular. Regular.</p>	
<p>Ancho medio: 6 m. 3.5 m. 2.5 m.</p>	
<p>Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-9 Degollada de Peraza -Playa Santiago.</p>	

San Sebastián de La Gomera



<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 89 / 221
<p>CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j</p>			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

SEIMA		SAN SEBASTIÁN 23.2
Altitud	Ubicación	
530 m.s.m.	Lomadas	
Orientación	Exposición	Pend. media
Noreste - Suroeste	Sotavento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja - Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera

86



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 90 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



SEIMA		SAN SEBASTIÁN 23.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
20	30%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Regular	
Alturas		Cubiertas	
1 planta	15	Plana	12
		Inclinada de teja	3
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en madera. Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
	2ª Residencia		<input type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input checked="" type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	91 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

SEIMA	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	23.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	


Infraestructuras existentes	
<input type="checkbox"/> Viario	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Hábitat disperso en un paisaje de lomadas secas, con palmeras diseminadas



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 92 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

PASTRANA			SAN SEBASTIÁN 24.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 24		6/03/01	



Caseo Gomeró	
--------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía: Ctra. CV-9 Degollada de Peraza - Playa Santiago. Ctra. CV-20 Playa Santiago - Pastrana. Acceso a edificaciones.</p>	
<p>Tipo de firme Asfalto. Asfalto. Acabado en hormigón.</p>	
<p>Estado del firme Bueno. Regular. Regular.</p>	
<p>Ancho medio: 8 m. 3.5 m. 2.5 m.</p>	
<p>Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-9 Degollada de Peraza - Playa Santiago.</p>	




<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 93 / 221



INFORMACIÓN TERRITORIAL

PASTRANA		SAN SEBASTIÁN 24.2
Altitud	Ubicación	
250 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media 0° - 5°
Sur - Este	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera

90



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	94 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



PASTRANA		SAN SEBASTIÁN
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	24.3
30	16%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	25	Plana	5
2 Plantas	5	Inclinada de teja	25
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o piedra Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 95 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



PASTRANA	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	24.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 96 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



PIO

HERNIA			SAN SEBASTIÁN 25.1
Código	Nº hab/ censados	Fecha toma de datos	
SS-25		07/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	
Ctra. Degollada de Peraza-Playa Santiago Acceso a edificaciones	
Tipo de firme	
Asfalto	
Estado del firme	
Bueno	
Ancho medio:	
Procedencia de accesos preferentes	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 97 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

HERNIA		SAN SEBASTIÁN 25.2
Altitud	Ubicación	
	Interfluvio	
Orientación	Exposición	Pend. media 46-60°
Sur-Oeste	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Tipos de cierres de parcela	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
No existe	Entisoles	Baja -Muy baja



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	98 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



HERNIA		SAN SEBASTIÁN
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	25.3



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar aislada	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 planta	plana
Usos no residenciales	Materiales
No se detectan	Cerramiento en bloque. Carpintería en aluminio
Fachada	
Enfoscada y pintada	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 99 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



HERNIA	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	25.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.

San Sebastián de La Gomera



96

Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	100 / 221




CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



PIO


TACO			SAN SEBASTIÁN 26.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 26		7/03/01	



Caseario Gomero	
-----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	-Ctra. CV-9 Degollada de Peraza - Playa Santiago -Ctra.CV-20 Playa de Santiago- Pastrana -Acceso a edificaciones
Tipo de firme	-Asfalto -Asfalto -Tierra
Estado del firme	-Bueno -Regular -Regular
Ancho medio:	-8 m -3.5 m -2.5 m
Procedencia de accesos preferentes	Ctra. CV-9 degollada de Peraza- Playa Santiago



San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 101 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

TACO		SAN SEBASTIÁN 26.2
Altitud	Ubicación	
225 m.s.m.	Ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur - Este	Oeste - Noroeste	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 102 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



TACO		SAN SEBASTIÁN 26.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
6	10%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	8	Plana	4
2 Plantas	2	Inclinada de teja	4
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o piedra Carpintería de madera o metálica	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera

99



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 103 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j			



PIO

TACO	SAN SEBASTIÁN 26.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 104 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



PIO

CONTRERAS			SAN SEBASTIÁN 27.1
Código	Nº hab/ censados	Fecha toma de datos	
SS-27		07/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via: CV 9 Degollada de Peraza-Playa Santiago Sendero	
Tipo de firme Asfalto Tierra	
Estado del firme Bueno Malo	
Ancho medio:	
Procedencia de accesos preferentes	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 105 / 221




CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

CONTRERAS		SAN SEBASTIÁN 27.2
Altitud	Ubicación	
	Lomada	
Orientación	Exposición	Pend. media 16-30°
Sur-Este	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Entisoles	Muy baja-Baja

San Sebastián de La Gomera


102



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	106 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



CONTRERAS		SAN SEBASTIÁN
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
		27.3



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar aislada	Ruinas
Alturas	Cubiertas
2 plantas	Inclinada de teja

San Sebastián de La Gomera



103

Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	107 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



CONTRERAS	SAN SEBASTIÁN 27.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input type="checkbox"/> Viano	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
En la actualidad este núcleo se encuentra en estado de abandono.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	108 / 221
		 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



LA CASA DE LAS RAMONAS			SAN SEBASTIÁN 28.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS-28		07/03/01	



Caseo	Caseo	Caseo	Caseo
Caseo	Caseo	Caseo	Caseo
Caseo	Caseo	Caseo	Caseo
Caseo	Caseo	Caseo	Caseo

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	
CV 9 Degollada de Peraza-Playa Santiago Sendero	
Tipo de firme	
Asfalto Tierra	
Estado del firme	
Bueno Malo	
Ancho medio:	
Procedencia de accesos preferentes	

San Sebastián de La Gomera

105



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 109 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LA CASA DE LAS RAMONAS		SAN SEBASTIÁN 28.2
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar aislada	
Alturas	Cubiertas
1 planta	Inclinada de teja
Usos no residenciales	Materiales
No se detectan	Cerramiento de piedra Carpintería de madero

San Sebastián de La Gomera

106



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 110 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LA CASA DE LAS RAMONAS	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	28.3

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input type="checkbox"/> Vialidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Este núcleo se encuentra en estado de abandono en la actualidad.

San Sebastián de La Gomera

107



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA
			111 / 221




CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



PIO


EL CABRITO			SAN SEBASTIÁN 29.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
SS - 29		6/03/01	



Caserío Gomero	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. TF-713 San Sebastián - Degollada de Peraza. Acceso de Jerduñe. Acceso a edificaciones.
Tipo de firme Asfalto. Asfalto y tierra. Tierra.
Estado del firme Bueno. Regular. Reglar.
Ancho medio: 6 m. 3.5 m. 2.5 m.
Procedencia de accesos preferentes Ctra. TF- 713 San Sebastián- Degollada de Peraza.



San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 112 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL CABRITO		SAN SEBASTIÁN 29.2
Altitud	Ubicación	
5 m.s.m.	Fondo de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur -Este	Sotavento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Agrícola	Entisoles	Baja - Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Plataneras y cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	113 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



EL CABRITO		SAN SEBASTIÁN 29.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
14	30%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	14	Plana	12
		Inclinada de teja	3
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia	<input checked="" type="checkbox"/>	
	2ª Residencia	<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input checked="" type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>

San Sebastián de La Gomera

110



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	114 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



EL CABRITO	SAN SEBASTIÁN
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	29.4

Equipamientos existentes			
CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes			
<input type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua	<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo	
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
El asentamiento es fundamentalmente agrícola, dedicado al cultivo de plataneras.

San Sebastián de La Gomera



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	115 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



A continuación se relacionan los núcleos Poblacionales del municipio de Alajeró:

2. ALAJERÓ

2.1	Imada	AL - 01	Ficha 1.1 - 1.4
2.2	Agalán	AL - 02	Ficha. 2.1 - 2.4
2.3	El Drago	AL - 03	Ficha. 3.1 - 3.4
2.4	La Manteca	AL - 04	Ficha 4.1 - 4.4
2.5	Arguayoda	AL - 05	Ficha. 5.1 - 5.4
2.6	Guarimar _ Bco Santiago	AL - 06	Ficha 6.1 - 6.4
2.7	El Cabezo	AL - 07	Ficha. 7.1 - 7.4
2.8	Targa	AL - 08	Ficha 8.1 - 8.4
2.9	El Rumbazo	AL - 09	Ficha 9.1 - 9.4
2.10	Almácigos	AL - 10	Ficha 10.1 - 10.4
2.11	Las Negrinas	AL - 11	Ficha 11.1 - 11.4
2.12	Quise	AL - 12	Ficha 12.1 - 12.4
2.13	Antoncojo	AL - 13	Ficha 13.1 - 13.4




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	116 / 221
				
CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j				



PIO

IMADA			ALAJERÓ 1.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-01	133	7/03/01	



Casario Gomero	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via:	
Ctra. CV-19 Acceso a Imada	
Tipo de firme	
Asfalto Acabado en hormigón	
Estado del firme	
Bueno Regular	
Ancho medio:	
6 m 2.5 m	
Procedencia de accesos preferentes	
Ctra. CV-13 Alajeró - Las Paredes	

Alajeró

1



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	117 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



PIO

INFORMACIÓN TERRITORIAL

IMADA		ALAJERÓ 1.2
Altitud	Ubicación	
880 m.s.m.	Cabecera de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media 0° - 5°
Este	A todos los vientos	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Buena adecuación
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Alajeró

2



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



IMADA		ALAJERÓ 1.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
60	3.3 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	25
2 Planta	45	Inclinada de teja	35
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	119 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				

IMADA	ALAJERÓ
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	1.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input checked="" type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de esta copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 120 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



AGALÁN			ALAJERÓ 2.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-02		07/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via:	
Ctra. Pajarito-Playa Santiago Acceso Agalán	
Tipo de firme	
Asfalto	
Estado del firme	
Bueno <input checked="" type="checkbox"/>	
Ancho medio:	
Procedencia de accesos preferentes	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 121 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

AGALÁN		ALAJERÓ 2.2
Altitud	Ubicación	
	Interfluvio	
Orientación	Exposición	Pend. media 31-45°
Sur	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Tipos de cierres de parcela	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
No existen	Entisoles	Baja
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 122 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



AGALÁN		ALAJERÓ 2.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar aislada	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 planta	Inclinada de tejas
Usos no residenciales	Materiales
No se detectan	Cerramiento de bloque y piedra. Carpintería en madera
Fachada	
Enfoscada y pintada	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	123 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



AGALÁN	ALAJERÓ
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	2.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.

Alajeró



8

Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	124 / 221
		 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



EL DRAGO			ALAJERÓ 3.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-03		7/03/01	



Caseo Gozero	X
--------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. CV - 13 Alajeró - Las Paredes Pista a Arguayoda y al Bco. de La Negra Acceso a edificaciones	
Tipo de firme Asfalto Asfalto Tierra	
Estado del firme Bueno Regular Regular	
Ancho medio: 6 m 3.5 m 2.5 m	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV - 13 Alajeró - Las Paredes	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 125 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL DRAGO		ALAJERÓ 3.2
Altitud	Ubicación	
435 m.sm.	Lomadas	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur	Sotavento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
La vivienda aparece asociada a los cultivos		Buena adecuación

Alajeró



10

Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	126 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

EL DRAGO		ALAJERÓ
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	3.3
15	35 %	


CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	5
		Inclinada de teja	10
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
	2ª Residencia		<input type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
	Enfoscada y pintada	Regresiva	<input checked="" type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	127 / 221
				
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				

EL DRAGO	ALAJERÓ
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	3.4

Equipamientos existentes			
CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes			
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua	<input type="checkbox"/> Red sanitaria	
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Teléfono público		
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo		
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.


Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	128 / 221
			
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LA MANTECA			ALAJERÓ 4.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-04		7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. CV-13 Alajeró – Las Paredes Pista a Arguayoda y al Bco. de la Negra Acceso a edificaciones	
Tipo de firme Asfalto Asfalto Tierra	
Estado del firme Bueno Regular Regular	
Ancho medio: 6 m 3.5 m 2 m	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV – 13 Alajeró – Las Paredes	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 129 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

LA MANTECA		ALAJERÓ 4.2
Altitud	Ubicación	
425 m.s.m.	Lomadas	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur	Sotavento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
La vivienda aparece asociada a los cultivos		Buena adecuación

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	130 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

LA MANTECA		ALAJERÓ
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	4.3



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar aislada	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 planta	Inclinada de teja
Usos no residenciales	Materiales
No se detectan	Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera
Estado de ocupación	
1ª Residencia	<input checked="" type="checkbox"/>
2ª Residencia	<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada	Dinámica constructiva
Enfoscada y pintada	Regresiva <input type="checkbox"/>
	Estable <input checked="" type="checkbox"/>
	Progresiva <input type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 131 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

LA MANTECA	ALAJERÓ
4.4	
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input type="checkbox"/> Viario	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 132 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

ARGUAYODA			ALAJERÓ 5.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-05	29	7/03/01	



Caserío Gomero	X
----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ctra. CV - 13 Alajeró - Las Paredes - Pista a Arguayoda y al Bco. de La Negra - Acceso a edificaciones 	
<p>Tipo de firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfalto - Asfalto - Tierra 	
<p>Estado del firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bueno - Regular - Regular 	
<p>Ancho medio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 m - 3.5 m - 2 m 	
<p>Procedencia de accesos preferentes</p> <p>Ctra. CV - 13 Alajeró - Las Paredes</p>	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	133 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

ARGUAYODA		ALAJERÓ 5.2
Altitud	Ubicación	
425 m.s.m.	Lomadas	
Orientación	Exposición	Pend. media 0° - 5°
Sur	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
La vivienda aparece asociada a los cultivos		Buena adecuación

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	134 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

ARGUAYODA		ALAJERÓ
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	5.3
30	23 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	20	Plana	10
2 Planta	10	Inclinada de teja	20
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input checked="" type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	135 / 221
		CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

ARGUAYODA	ALAJERÓ
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	5.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.
Hábitat nuclear. Paisaje de lomada sobre acantilado. Algunas palmeras. El asentamiento es fundamentalmente agrícola, dedicado al cultivo de plataneras.

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	136 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			


GUARIMIAR			ALAJERÓ 6.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-06		6/03/01	



Caserío Gomero

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	Ctra. CV-20 Playa Santiago – Pastrana Ctra. CV-22 Acceso a Guarimiar Acceso a edificaciones
Tipo de firme	Asfalto Asfalto Acabado de homigón
Estado del firme	Bueno Regular Regular
Ancho medio:	4 m 3 m 2 m
Procedencia de accesos preferentes	Ctra. CV-9 Degollada de Peraza – Playa de Santiago



Alajero



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	137 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

GUARIMAR		ALAJERÓ 6.2
Altitud	Ubicación	
350 m.s.m.	Ladera	
Orientación	Exposición	Pend. media 61-75°
Este	Oeste - Noroeste	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivo hortofrutícola en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
La vivienda aparece asociada a los cultivos		Buena adecuación

Alajeró




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 138 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

GUARIMIAR		ALAJERÓ
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	6.3
10	20 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	10	Plana	4
		Inclinada de teja	6
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
	2ª Residencia		<input type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	139 / 221
		CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

GUARIMIAR	ALAJERÓ 6.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.
Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 140 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

EL CABEZO			ALAJERÓ
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-07		07/03/01	7.1



Caserío Gomero

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: -Ctra. CV-9 Degollada de Peraza a Playa Santiago. -Ctra. CV-20 Playa Santiago-Pastrana. -Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme -Asfalto. -Asfalto. -Tierra.	
Estado del firme -Bueno. -Regular. -Regular. ■	
Ancho medio: -8 m. -3.5 m. -2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-9 Degollada de Peraza -Playa Santiago.	

Alajero



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	141 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL CABEZO		ALAJERÓ 7.2
Altitud	Ubicación	
250m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur-Este	Sotavento	0-5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja-Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación.	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	142 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



EL CABEZO		ALAJERÓ
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	7.3
10	10	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar aislada.	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 planta 7	Plana 2
2 plantas 3	Inclinada de teja 8
Usos no residenciales	Materiales
No se detectan	Cerramientos en bloque o piedra. Carpintería en madera
Estado de ocupación	
1ª Residencia	<input checked="" type="checkbox"/>
2ª Residencia	<input type="checkbox"/>
Fachada	Dinámica constructiva
Enfoscada y pintada.	Regresiva <input type="checkbox"/>
	Estable <input type="checkbox"/>
	Progresiva <input checked="" type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 143 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

EL CABEZO	ALAJERÓ
	7.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 144 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

TARGA			ALAJERÓ 8.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-08	36	7/ 03/ 01	



Caserío Gomero	X
----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ctra. CV-13 Alajeró – Las Paredes - Ctra. Acceso a Targa - Acceso a edificaciones <p>Tipo de firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfalto - Asfalto - Acabado en hormigón <p>Estado del firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bueno - Bueno - Regular <p>Ancho medio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 m - 4 m - 2.5 m <p>Procedencia de accesos preferentes</p> <p>Ctra. CV-13 Alajeró – Las Paredes</p>	
--	--


Alajeró



<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 145 / 221
<p>CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j</p>			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

TARGA		ALAJERÓ 8.2
Altitud	Ubicación	
750 m.s.m.	Ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media
Este y Oeste	A todos los vientos	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancale	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
La vivienda aparece asociada a los cultivos		No existen

Alajeró




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 146 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

TARGA		ALAJERÓ 8.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
35	17 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 planta	26	Plana	10
2 Planta	9	Inclinada de teja	25
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	147 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



TARGA	ALAJERÓ
	8.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Hábitat nuclear. Paisaje de cabecera de barranco de pendiente suave. Pequeños bancales. Palmeral diseminado

Alajeró




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	148 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

EL RUMBAZO			ALAJERÓ 9.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-09		6/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ctra. CV-20 Playa Santiago – Pastrana - Acceso a edificaciones 	
<p>Tipo de firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfalto - Acabado en hormigón 	
<p>Estado del firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bueno - Regular 	
<p>Ancho medio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 m - 2 m 	
<p>Procedencia de accesos preferentes</p> <p>Ctra.CV-9 Degollada de Pereza – Playa de Santiago</p>	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	149 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL RUMBAZO		ALALJERÓ 9.2
Altitud	Ubicación	
200 m.s.m.	Ladera	
Orientación	Exposición	Pend. media
Nor-Este	Sotavento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivo hortofrutícola en bancale	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 150 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



EL RUMBAZO		ALAJERÓ
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	9.3
7	10 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		E	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	4	Plana	4
2 Planta	3	Inclinada de teja	3
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 151 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

EL RUMBAZO	ALAJERÓ
	9.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos


Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	152 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LOS ALMÁCIGOS			ALAJERÓ 10.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-10		7/03/01	



Caseño Gomero	X
---------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: - Ctra. A los Almacigos - Acceso a edificaciones	
Tipo de firme - Asfalto y tierra - Tierra	
Estado del firme - Regular - Regular	
Ancho medio: - 3 m - 2 m	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-13 Alajeró - Las Paredes	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 153 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

ALMÁCIGOS		ALAJERÓ 10.2
Altitud	Ubicación	
475 m.s.m.	Lomadas del sur	
Orientación	Exposición	Pend. media
Suroeste - Noreste	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Ganadería de subsistencia	No existe	No existe
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
No existe	Buena adecuación	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 154 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

ALMÁCIGO		ALAJERÓ 10.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
4	53 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Regular	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	4	Plana	
		Inclinada de teja	4
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
		Regresiva	<input checked="" type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 155 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



ALMÁCIGOS	ALAJERÓ 10.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes			
CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes			
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua		
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria		
<input type="checkbox"/> Teléfono público			
<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo		
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.
Paisaje de lomas secas.

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	156 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

LAS NEGRINAS			ALAJERÓ 11.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-11		7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ctra. CV-12 Alajero - Las Paredes - Pista a Las Negrinas y a Quise - Acceso a edificaciones 	
<p>Tipo de firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfalto - Tierra - Tierra 	
<p>Estado del firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bueno - Malo - Regular 	
<p>Ancho medio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 m - 2.5 m - 2 m 	
<p>Procedencia de accesos preferentes</p> <p>Ctra. CV-13 Alajero - Las Paredes</p>	

Alajero



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	157 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

LAS NEGRINAS		ALAJERÓ 11.2
Altitud	Ubicación	
475 m.s.m.	Lomadas del sur	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur - Este	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Características de subsistencia	No existen	No existe
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
No existen	Buena adecuación	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	158 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LAS NEGRINAS		ALAJERÓ 11.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
20	60 %	

CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Regular	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	2
		Inclinada de teja	13
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
	2ª Residencia		<input type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input checked="" type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	159 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

LAS NEGRINAS	ALAJERÓ 11.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES.
Muy buena adaptación de la arquitectura al medio.

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 160 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

QUISE			ALAJERÓ 12.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-12		7/ 03/ 01	



Caserío Gomero	X
----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Via:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ctra. CV-13 Alajeró – Las Paredes - Pista alas Negrinas y a Quise - Acceso a edificaciones 	
<p>Tipo de firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asfalto - Tierra - Tierra 	
<p>Estado del firme</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bueno - Malo - Regular 	
<p>Ancho medio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6 m - 2.5 m - 2 m 	
<p>Procedencia de accesos preferentes</p> <p>Ctra Cv-13 Alajeró – Las Paredes</p>	

Alajeró



<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>				
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	161 / 221
<p>CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j</p>				



INFORMACIÓN TERRITORIAL

QUISE		ALAJERÓ 12.2
Altitud	Ubicación	
500 m.s.m.	Lomadas	
Orientación	Exposición	Pend. media
Noroeste - Sureste	Siotavento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Agrícola	Entisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas		Integración paisajística
La vivienda aparece asociada a los cultivos		Buena adecuación

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 162 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

QUISE		ALAJERÓ 12.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
20	60 %	


CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Regular	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	20	Plana	2
		Inclinada de teja	13
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
	2ª Residencia		<input type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input checked="" type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
 Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	163 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				

QUISE	ALAJERÓ 12.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Hábitat disperso. Ocupa un pequeño barranco entre lomadas. Paisaje relevante. Palmeral disperso bien integrado en el conjunto


Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 164 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			




ANTÓNCOJO			ALAJERÓ 13.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
AL-13	57	7/03/01	



Caseario Gomero	X
-----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	- Ctra. CV-11 Playa Santiago – Alajeró - Acceso a Antóncojo - Acceso a edificaciones
Tipo de firme	- Asfalto - Asfalto - Acabado en hormigón
Estado del firme	- Bueno - Regular - Regular
Ancho medio:	- 6 m - 3 m - 2.5 m
Procedencia de accesos preferentes	Ctra. CV-11 Playa Santiago - Alajeró



Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 165 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

ANTÓNCOJO		ALAJERÓ 13.2
Altitud	Ubicación	
485 m.s.m.	Lomadas	
Orientación	Exposición	Pend. media 0° - 5°
Sur	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Muy baja - baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existe	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	166 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



ANTÓNCOJO		ALAJERÓ 13.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
30	16 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	10
2 Planta	15	Inclinada de teja	20
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra Carpintería de madera	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 167 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

ANTÓNCOJO	ALAJERÓ
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	13.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES.
Hábitat nuclear. Paisaje alomado quebrado por un abrupto barranco. Chumberas y algunas palmeras relevantes en el conjunto del paisaje.

Alajeró



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	168 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



A continuación se relacionan los núcleos Poblacionales del municipio de Valle Gran Rey:

3. VALLE GRAN REY

3.1	Taguluche	VGR 01	Pag. 1.1 – 1.4
3.2	Arure	VGR 02	Pag 2.1 – 2.4
3.3	Las Hayas	VGR 03	Pag 3.1 – 3.4
3.4	Lomo del Balo	VGR 04	Pag 4.1 – 4.4
3.5	El Retamal	VGR 05	Pag 5.1 – 5.4
3.6	Los Descansaderos	VGR 06	Pag. 6.1 – 6.4
3.7	La Vizcaina	VGR 07	Pag. 7.1 – 7.4
3.8	Los Granados	VGR 08	Pag 8.1 – 8.4
3.9	El Hornillo	VGR 09	Pag 9.1 – 9.4
3.10	Chele	VGR 10	Pag 10.1 – 10.4
3.11	Casa de La Seda	VGR 11	Pag 11.1 – 11.4
3.12	El Guro	VGR 12	Pag 12.1 – 12.4
3.13	Los Reyes	VGR 13	Pag 13.1 – 13.4




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA

 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			
--	--	--	--



TAGULUCHE			VALLE GRAN REY 1.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-01	131 habitantes	7/03/01	



Caserío Gomero	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. CV 16 Bailadero- Alojera. Ctra. Taguluche Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Asfalto. Tierra.	
Estado del firme Bueno. Regular. Regular.	
Ancho medio: 4 m. 3 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV 711 Vallehermoso - La Calera.V	

Valle Gran Rey

1



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 170 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

TAGULUCHE		VALLE GRAN REY
Altitud	Ubicación	1.2
225 m.s.m	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Este	Sotavento	46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Agrícola	Entisoles	Muy baja-Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	171 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



TAGULUCHE		VALLE GRAN REY
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	1.3
60	30 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	50	Plana	12
2 Plantas	10	Inclinada de teja	42
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey

3



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	172 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



TAGULUCHE	VALLE GRAN REY 1.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Infraestructuras existentes	
<input type="checkbox"/> Vial	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno
OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.	
<p>Su acceso desde Vallehermoso por Epina deja a Taguluche totalmente aislado del municipio.</p>	

Valle Gran Rey

4




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 173 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



PIO

ARURE			VALLE GRAN REY 2.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-02	231	7/03/01	



Caseo Gómero	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía:	
-Ctra. Valle Gran Rey dirección Vallehermoso	
Tipo de firme	
-Asfalto	
Estado del firme	
-Bueno	
Ancho medio:	
- 4 m	
Procedencia de accesos preferentes	
-Ctra. Valle Gran Rey dirección Vallehermoso	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	174 / 221
		CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

ARURE		VALLE GRAN REY 2.2
Altitud	Ubicación	
826 m.s.m.	interfluvio	
Orientación	Exposición	Pend. media
Norte	Barlovento	16-30°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
	Antisoles y vertisoles	Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Hortofrutícola y plataneras	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
En algunos casos existe vinculación de la vivienda con los cultivos.	Moderado	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	175 / 221



CTQ+TirmwWLM7e8OxSLaMjJLYdAU3n8j



ARURE		VALLE GRAN REY
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
133	38	2.3



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 Planta	Plana
2 Plantas	Inclinada de teja
3 Plantas	
Usos no residenciales	Materiales
No se detectan	Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera
Relación edificación / parcela	
Perimetral <input checked="" type="checkbox"/>	
Central <input type="checkbox"/>	
Fachada	
Enfoscada y pintada	

Valle Gran Rey

7



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 176 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



ARURE	VALLE GRAN REY 2.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input checked="" type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input checked="" type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/> Red sanitaria
<input checked="" type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES

Este núcleo está conformado por los conjuntos de Arure, Acardece y Las Casitas, teniendo el primero naturaleza más urbana, el segundo naturaleza rural y el tercero, la configuración de los antiguos caseríos gomeros con una predominancia de la arquitectura tradicional rural.

En el núcleo de Arure, se localiza los principales servicios, y en concreto el colegio.

Valle Gran Rey




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 177 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



PIO

LAS HAYAS			VALLE GRAN REY 3.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-03	127 habitantes	7/03/01	



Caserío Gomero

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. CV -18 Chipude- Arure. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Tierra.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 4 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-6 Vallehermoso- La Calera.	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	178 / 221




CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LAS HAYAS		VALLE GRAN REY
Altitud	Ubicación	3.2
1.000 m.s.m.	Interfluvio	
Orientación	Exposición	Pend. media
Este	Sotavento	16-30°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles y Vertisoles	Muy Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	179 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LAS HAYAS		VALLE GRAN REY
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	3.3
40	12.5%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	35	Plana	12
2 Plantas	5	Inclinada de teja	28
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	180 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



LAS HAYAS	VALLE GRAN REY
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	3.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
Accesibilidad media. Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.


Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 181 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LOMO DE BALO			VALLE GRAN REY 4.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-04	256 habitantes	7/03/01	



Casario Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Vía:</p> <p>Ctra. de Guadá. Acceso a edificaciones.</p>	
<p>Tipo de firme</p> <p>Asfalto. Acabado en hormigón.</p>	
<p>Estado del firme</p> <p>Bueno. Regular.</p>	
<p>Ancho medio:</p> <p>3 m. 2 m.</p>	
<p>Procedencia de accesos preferentes</p> <p>Ctra. CV-6 Vallehermoso- La Calera.</p>	

Valle Gran Rey




<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 182 / 221
<p>CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j</p>			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LOMO DE BALO		VALLE GRAN REY 4.2
Altitud	Ubicación	
450 m.s.m	Ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur	Sotavento	0-15°/46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja -Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Valle Gran Rey



14

Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	183 / 221
				
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



LOMO DE BALO		VALLE GRAN REY
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	4.3
40	3%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	10	Plana	20
2 Plantas	25	Inclinada de teja	20
3 Plantas	5		
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
	1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
	2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	184 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



LOMO DE BALO	VALLE GRAN REY 4.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vial	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.


Accesibilidad media por no permitir el paso conjunto a dos vehículos. Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	185 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL RETAMAL			VALLE GRAN REY 5.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-05	235 habitantes	7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. CV-6 Vallehermoso – La Calera. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado de hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 4 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV-6 Vallehermoso – La Calera	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011	
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	186 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL RETAMAL		VALLE GRAN REY 5.2
Altitud	Ubicación	
450 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Este	Sotavento	0-15°/46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja- muy Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Valle Gran Rey

18




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	187 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



EL RETAMAL		VALLE GRAN REY
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	5.3
40	2%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	8	Plana	15
2 Plantas	22	Plana	15
3 Plantas	10		
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	188 / 221
		CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j	
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j			



EL RETAMAL	VALLE GRAN REY
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	5.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno


OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
Buena accesibilidad. Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	189 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

LOS DESCANSADEROS			VALLE GRAN REY 6.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-06		7 / 03 / 01	



Caserío Gomero

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

<p>Via: Ctra. de Guadá. Acceso a edificaciones.</p>	
<p>Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.</p>	
<p>Estado del firme Bueno. Regular.</p>	
<p>Ancho medio: 3 m. 2 m.</p>	
<p>Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV 6 Vallehermoso- La Calera.</p>	

Valle Gran Rey



<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	190 / 221



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LOS DESCANSADEROS		VALLE GRAN REY
Altitud	Ubicación	6.2
400 m.s.m.	Cabecera de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur-Este	Sotavento	0-15°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja- Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 191 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LOS DESCANSADEROS		VALLE GRAN REY
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	6.3
40	5 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	5	Plana	20
2 Plantas	20	Inclinada de teja	20
3 Plantas	15		
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 192 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LOS DESCANSADEROS	VALLE GRAN REY 6.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
<p>Accesibilidad media por no ser suficiente el ancho de la vía para el paso conjunto de dos vehículos. Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.</p>

Valle Gran Rey




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 193 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



PIO

LA VIZCAÍNA			VALLE GRAN REY 7.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-07	223 habitantes	7 / 03 / 01	



Caserío Gomero

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. De guadá. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado de hormigón	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 3 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV 6 Vallehermoso - La Calera.	

Valle Gran Rey

25



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.


FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 194 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j

INFORMACIÓN TERRITORIAL

LA VIZCAÍNA		VALLE GRAN REY 7.2
Altitud	Ubicación	
375 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Noroeste	Sotavento	46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja- Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancale	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	195 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LA VIZCAÍNA		VALLE GRAN REY
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	7.3
70	5%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	30
2 Plantas	35	Inclinada de teja	40
3 Plantas	10		
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey

27



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	196 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LA VIZCAÍNA	VALLE GRAN REY 7.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
Accesibilidad media por no haber suficiente ancho para el paso conjunto de dos vehículos.


Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	197 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LOS GRANADOS			VALLE GRAN REY 8.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-08	320 habitantes.	7 / 03 / 01	



Caserío Gomero

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. CV-6 Vallehermoso - La Calera. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 6 m. 2.5 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV 6 Vallehermoso - La Calera.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 198 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



INFORMACIÓN TERRITORIAL

LOS GRANADOS		VALLE GRAN REY
Altitud	Ubicación	8.2
250 m.s.m.	Vertiente	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sureste	Sotavento	46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja- muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 199 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LOS GRANADOS		VALLE GRAN REY
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	8.3
20	3.5 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	5	Plana	7
2 Plantas	15	Inclinada de teja	13
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	200 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



LOS GRANADOS	VALLE GRAN REY 8.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes			
CULTURAL	<input type="checkbox"/> Casa cultural	RELIGIOSO	<input type="checkbox"/> Ermita
	<input type="checkbox"/> Aula Naturaleza		<input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO	<input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo	RECREATIVO	<input type="checkbox"/> Camping
	<input type="checkbox"/> Cancha deportiva		<input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO	<input type="checkbox"/> Centro Salud		

Infraestructuras existentes			
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua		
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria		
<input type="checkbox"/> Teléfono público			
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo		
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente	<input type="checkbox"/> Regular	<input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
Buena accesibilidad. Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.


Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	201 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL HORNILLO			VALLE GRAN REY 9.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-09	276 habitantes	7/03/01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. de Guadá. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 3 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. Vallehermoso - La Calera.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 202 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL HORNILLO		VALLE GRAN REY 9.2
Altitud	Ubicación	
300 m.s.m.	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Noroeste	Sotavento	46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Sotavento	Entisoles	Baja -muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	203 / 221
				
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j				



EL HORNILLO		VALLE GRAN REY 9.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
60	5%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	12
2 Plantas	40	Inclinada de teja	48
3 Plantas	5		
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramientos en piedra o en bloque. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.				
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j	PÁGINA	204 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLamjJLYdAU3n8j				



EL HORNILLO	VALLE GRAN REY
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	9.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
<p>Accesibilidad media por no haber ancho suficiente para el tránsito conjunto de dos vehículos. Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.</p>

Valle Gran Rey


36



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 205 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



CHELE			VALLE GRAN REY 10.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-10		7 / 03 / 01	



Caserío Gomero	
----------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. de Guadá. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 3 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV 6 Vallehermoso - La Calera.	

Valle Gran Rey



<p>Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.</p>			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	206 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

CHELE		VALLE GRAN REY 10.2
Altitud	Ubicación	
250 m.s.m.	Ladera de montaña	
Orientación	Exposición	Pend. media
Oeste	Sotavento	0° - 5°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja -Muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancales	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-		FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA	207 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



CHELE		VALLE GRAN REY 10.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
20	5%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	8
2 Plantas	5	Inclinada de teja	12
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	208 / 221
		CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



CHELE	VALLE GRAN REY 10.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
<p>Accesibilidad media por no permitir el paso conjunto de dos vehículos. Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos. El asentamiento es fundamentalmente agrícola, dedicado al cultivo de plataneras.</p>


Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	209 / 221
			
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



CASA LA SEDA			VALLE GRAN REY 11.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-11	203'	7/03/01	



Caserío Gomero	<input checked="" type="checkbox"/>
----------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via: Ctra. CV 6 Vallehermoso - La Calera. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 6 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV 6 Vallehermoso - La Calera.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 210 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

CASA LA SEDA		VALLE GRAN REY 11.2
Altitud	Ubicación	
225 m.s.m	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media 0-15°/46-60°
Sureste	Sotavento	



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja-muy baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en bancal	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos	Buena adecuación	

Valle Gran Rey

42



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 211 / 221



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



CASA LA SEDA		VALLE GRAN REY 11.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
50	3.3 %	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	10	Plana	20
2 Plantas	50	Inclinada de teja	40
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: <http://VERIFIRMA:8080/verifirma>
Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	212 / 221
		CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



CASA LA SEDA	VALLE GRAN REY 11.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Viario	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
Buena accesibilidad. Existe una edificación destinada a segunda residencia, no vinculada a los cultivos.

Los datos del censo de población son para la entidad de Casa de la Seda, que a estos efectos incluye los núcleos de El Guro, Casa de la Seda, Piedras Quebradas, Cañada de la Rosa y El Puente.

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	213 / 221
		 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



EL GURO			VALLE GRAN REY 12.1
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-12	203	7/03/01	



Caseo Gomeró	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------	-------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Via: Ctra. CV 6 Vallehermoso-La Calera Acceso a edificaciones	
Tipo de firme Asfalto Acabado en hormigón	
Estado del firme Bueno Regular	
Ancho medio: 6 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV 6 Vallehermoso- La Calera	

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 214 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



INFORMACIÓN TERRITORIAL

EL GURO		VALLE GRAN REY 12.2
Altitud	Ubicación	
215 m	Vertiente de barranco	
Orientación	Exposición	Pend. media
Sur-Este	Sotavento	0-15º/46-60º



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes	Tipo de suelo	Capacidad agrológica
Residencial	Entisoles	Baja-Muy Baja
Características agrarias	Tipos de cierres de parcela	Dinámica agrícola
Cultivos hortofrutícolas en banca	No existen	Estable
Vinculación cultivos/viviendas	Integración paisajística	
La vivienda aparece asociada a los cultivos.	Buena adecuación.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 215 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL GURO		VALLE GRAN REY 12.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria	Estado general
Vivienda unifamiliar aislada	Bueno
Alturas	Cubiertas
1 planta	Plana Inclinada de teja
Materiales	
Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera	
Fachada	
Enfoscada y pintada	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 216 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



EL GURO	VALLE GRAN REY 12.4
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialio	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input checked="" type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno
OBSERVACIONES.	

* Los datos del censo de población son para la entidad de Casa de la Seda, que a estos efectos incluye los núcleos de El Guro, Casa de la Seda, Piedras Quebradas, Cañada de la Rosa y El Puente.




Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	217 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



PIO

LOS REYES			VALLE GRAN REY
Código	Nº hab./ censados	Fecha toma de datos	
VGR-13		7 / 03 / 01	13.1



Caserío Gomero	X
----------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LOS ACCESOS

Vía: Ctra. de Guadá. Acceso a edificaciones.	
Tipo de firme Asfalto. Acabado en hormigón.	
Estado del firme Bueno. Regular.	
Ancho medio: 3 m. 2 m.	
Procedencia de accesos preferentes Ctra. CV 6 Vallehermoso - La Calera.	



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 218 / 221
 CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			

INFORMACIÓN TERRITORIAL

LOS REYES		VALLE GRAN REY 13.2
Altitud 150 m.s.m.	Ubicación Ladera de montaña	
Orientación Noroeste-Sureste	Exposición Sotavento	Pend. media 46-60°



USOS Y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO INMEDIATO

Usos predominantes Agrícola	Tipo de suelo Entisoles	Capacidad agrológica Baja -Muy baja
Características agrarias Cultivos hortofrutícolas en bancal	Tipos de cierres de parcela No existen	Dinámica agrícola Estable
Vinculación cultivos/viviendas La vivienda aparece asociada a los cultivos		Integración paisajística Buena adecuación

Valle Gran Rey

50



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA 219 / 221
CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j			



LOS REYES		VALLE GRAN REY 13.3
Nº de edificaciones	% Deshabitadas	
20	5%	



CARACTERÍSTICAS DE LAS EDIFICACIONES

Tipología edificatoria		Estado general	
Vivienda unifamiliar aislada.		Bueno	
Alturas		Cubiertas	
1 Planta	15	Plana	8
2 Plantas	5	Inclinada de teja	12
Usos no residenciales		Materiales	
No se detectan		Cerramiento en bloque o en piedra. Carpintería de madera.	
Estado de ocupación			
1ª Residencia		<input checked="" type="checkbox"/>	
2ª Residencia		<input type="checkbox"/>	
Fachada		Dinámica constructiva	
Enfoscada y pintada		Regresiva	<input type="checkbox"/>
		Estable	<input type="checkbox"/>
		Progresiva	<input checked="" type="checkbox"/>

Valle Gran Rey



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	PÁGINA	220 / 221
		CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	



CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j



LOS REYES	VALLE GRAN REY
EQUIPAMIENTOS E INFRAESTRUCTURAS	13.4

Equipamientos existentes	
CULTURAL <input type="checkbox"/> Casa cultural <input type="checkbox"/> Aula Naturaleza	RELIGIOSO <input checked="" type="checkbox"/> Ermita <input type="checkbox"/> Iglesia
DEPORTIVO <input type="checkbox"/> Equipamiento deportivo <input type="checkbox"/> Cancha deportiva	RECREATIVO <input type="checkbox"/> Camping <input type="checkbox"/> Albergue Juvenil
SANITARIO <input type="checkbox"/> Centro Salud	

Infraestructuras existentes	
<input checked="" type="checkbox"/> Vialidad	<input checked="" type="checkbox"/> Abastecimiento de agua
<input checked="" type="checkbox"/> Telefonía	<input type="checkbox"/> Red sanitaria
<input type="checkbox"/> Teléfono público	
<input checked="" type="checkbox"/> Infraestructura eléctrica	<input checked="" type="checkbox"/> Cableado aéreo
<input checked="" type="checkbox"/> Alumbrado público	<input checked="" type="checkbox"/> Deficiente <input type="checkbox"/> Regular <input type="checkbox"/> Bueno

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS GENERALES.
<p>Acceso a pie en el último tramo. Hábitat disperso. Pequeño núcleo en la margen izquierda del Barranco de Valle Gran Rey. Constituye el único barrio conservado del conjunto del Barranco.</p>



Código Seguro de verificación: CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j. Permite la verificación de la integridad de una copia de este documento electrónico en la dirección: http://VERIFIRMA:8080/verifirma Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.			
FIRMADO POR	MARTIN FRANCISCO SANTIAGO ELIAS-	FECHA	11/02/2011
ID. FIRMA	AFIRMA	CTQ+TirmwWLM7e80xSLaMjJLYdAU3n8j	PÁGINA
			221 / 221

